



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Cultura e Lazer
- Educação
- Piscina Municipal

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abriço de Transportes Coletivos
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Caldeira de Árvore
- Candeiro de Iluminação Pública/Telecomunicações
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau, Escada ou Rampa
- Estacionamento Proibido
- Gradeamento
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- MUPI
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira Não Acessível
- Pavimento Degradado
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Sinal de Trânsito
- Espaço Pedociável de Potencial Conflito com o Peão
- Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Cultura e Lazer
- Educação
- Piscina Municipal

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abriço de Transportes Coletivos
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Caldeira de Árvore
- Candeiro de Iluminação Pública/Telecomunicações
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau, Escada ou Rampa
- Estacionamento Proibido
- Gradeamento
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- MUPI
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira Não Acessível
- Pavimento Degradado
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Sinal de Trânsito
- Espaço Pedociável de Potencial Conflito com o Peão
- Limite da área de intervenção

PROJETO	FOLHA Nº	ESCALA	N
PLANO DE ACESSIBILIDADES NOS	02.2	1:1.000	
ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE DE MARINHA GRANDE			
DESIGNAÇÃO	FASE	DATA	
PLANTA DAS BARREIRAS	CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO - FASE I	ABRIL 2022	

CLIENTE Município de Marinha Grande
Praça Guilherme Stephens
2430-522 Marinha Grande
Telefone: +351 244 573 300
Email: geral@cm-mgrande.pt



PROJETISTA MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA.
Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100 - 073 Porto

COORDENAÇÃO E GESTÃO Eng.ª Paula Teles





PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Cultura e Lazer
- Educação
- Piscina Municipal

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abriço de Transportes Colectivos
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Caldeira de Árvore
- Candeiro de Iluminação Pública/Telecomunicações
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau, Escada ou Rampa
- Estacionamento Proibido
- Gradeamento
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- MUPI
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira Não Acessível
- Pavimento Degradado
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Sinal de Trânsito
- Espaço Pedociável de Potencial Conflito com o Peão
- Limite da área de intervenção



PRESENTE NA REUNIÃO
DE CÂMARA DE
17.10.2022

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Cultura e Lazer
- Educação
- Piscina Municipal

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública/Telecomunicações
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau, Escada ou Rampa
- Estacionamento Proibido
- Gradeamento
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- MUPI
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira Não Acessível
- Pavimento Degradado
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Sinal de Trânsito
- Espaço Pedociclável de Potencial Conflito com o Peão
- Limite da área de intervenção



PRESENTE NA REUNIÃO
DE CÂMARA DE
17.10.2022

[Handwritten signature]

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

-  Administrativos
-  Bombeiros
-  Cultura e Lazer
-  Educação
-  Piscina Municipal

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

-  Abrigo de Transportes Colectivos
-  Automóvel a obstruir o percurso pedonal
-  Caldeira de Árvore
-  Candeeiro de Iluminação Pública/Telecomunicações
-  Contentor do Lixo
-  Corrimão/Guarda (Ausência)
-  Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
-  Degrau, Escada ou Rampa
-  Estacionamento Proibido
-  Gradeamento
-  Grelhas, buracos ou frestas >2cm
-  Inclinação Transversal Acentuada
-  MUPI
-  Obra ou Tapume
-  Obstáculo Comercial
-  Passadeira (Ausência)
-  Passadeira Não Acessível
-  Pavimento Degradado
-  Percurso Pedonal (Ausência)
-  Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
-  Percurso Pedonal Desconfortável
-  Sinal de Trânsito

 Espaço Pedociçável de Potencial Conflito com o Peão

 Limite da área de intervenção